

TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS Nr. 011026C03



Apskates/vērtēšanas datums 01.10.2026.g.

Apskates vieta: Jēkabpils, Zemgales iela 24/1.

AUTOMAŠĪNA			
Ipašnieks	SIA "JĒKABPILS PAKALPOJUMI"		
Adrese	Jēkabpils, Zemgales iela 24/1		
Reģistrācijas Nr.	LC - 2125	Dzinēja tilpums, l	12,0
Marka, modelis	MAN TGA 18.360	Dzinēja jauda, kW	265
Izlaiduma gads	2003.g.	Pilna masa/pašm. (kg.)	19500/10430
1.reģistrācija	12.05.2003.g.	Degviela	Dīzeļdegviela
Šasijas Nr.	WMAH05ZZZ3M366023	Krāsa	Balta, zaļa
Tips	Kravas pašizgāzējs	Nobraukti km	580753
Auto tips, durv.sk., sēdv.sk.	Kravas pašizg., 2 durv., 2 sēdv.	Reģ.apliecības Nr.	AF 2525344

Komplektācija un papildaprīkojums

Aprīkojums		Aprīkojums		Autonomā apsilde		Drošība	
2	Asu skaits		Automātiskā ā/kārba	x	Klimata kontrole	x	ABS
x	Tiltu konfigurācija 4X2		Navigācija	1	Degv.tvertņu skaits		Drošības spilveni
X	Lūka	x	Audio sist.	x	Kop.degv.daudz.300L		Lietus sensors
x	Elektr.reg.sēdekļi,apsildi	x	Aizm.tilta dif.bloķ.	x	Piekabes sakabe	x	Imobilaizers
x	Multifunkc.stūre		Pneimopiek.priek.tiltam	x	Hidraul.iek.eļļas tvertne	1	Atslēgu skaits
X	Ādas apdares stūre	x	Mehāniskā a/kārba	x	Disku bremsz.(pr.,aizm.)		Signalizācija
	Guļvietu skaits	x	Stūres pastiprinātājs	x	Tahogrāfs digit./analog.	x	Centrālā atslēga
	Kruīzkontrole	x	Borta dators	x	Elektr.reg.,apsild.spog.	x	Intarders
x	Pusādas apdares sēdek		Pilnpiedziņa	x	Euro 3	x	Hidromanipulators
x	Rācija	X	Pneimopiek.aizm.tiltam	x	Miglas lukturi		Papoldlukturi
Aprīkojuma līnija (pakete)							
Tehniskā apskate		TA līdz 08.10.2026.g..					

Transp.līdz.novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus piedāvāto vērtību analīzi, transp.līdz.likvidāti uz novērtēšanas brīdi, un, reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apskates brīdī tiek novērtēts transp.līdz.vispārējais tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Inženiertehniskās pārbaudes netika veiktas. Vērtējumā tiek pieņemts, ka nepastāv tādu slēptu, pie vizuālas apsekošanas nepamanāmu defektu, kas ietekmē transp.līdz.vērtību.

Vērtību paaugstinoši faktori: Nav konstatēti.

Vērtību pazeminoši faktori: Auto ir tā vecumam un nobaukumam atbilstošā tehniskā un vizuālā stāvoklī ar pamanāmiem, izteiktiem defektiem. Vietām.korozija: rāmis, kab.grīda (no apak.),kab.durv. (la.,kr.,apakšas),degv.tvertne,kravas kaste; Vadīt.sēdek.apšuv.- plēsts; Kr.puses starprīt.aug.aizs.pan.- plēsts; Kab.apak.kāpšu stiprin.korp.(la.,kr.) – plēsti; Pr.buf.kr.uzlika.- plēsta; Riepu nodil.40%; Nav kompl. Hidromanipulat.iekraušanas kauss; Daudz lielāks nobraukums salīdzinoši ar tirgus vidējo piedāvājumu.

Pamatojums

1. Konkrētā transportlīdzekļa vizuālā apskate.

2. MK noteikumi Nr.295.

3. Tirgus konjunktūras datu analīze: reklāmas *ss.com, mobile.de, autoplius.lt* piedāvājumi.

Vērtējums paredzēts: iesniegšanai SIA "Jēkabpils pakalpojumi"...

Secinājumi

Transportlīdzekļa aptuv.tirgus vērtība (iesk. PVN)	11900 EUR
---	------------------

Vērtētājs Arvis Čakāns, Tehniskā vērtētāja sertifikāta Nr. AA 328, derīgs līdz 03.02.2027.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

